



Huidige situatie



## Opknappunten

- pad onderlangs onbegaanbaar voor rolstoel/ kinderwagen
- houten grondkering verrot
- trapje verzakt
- veel brandnetels



## Sfeerimpressie



veilige stoep

kleur toevoegen

Open / licht

Groen divers

Toegankelijkheid verbeteren

Verbindingen

Voetpad strook

Sfeerverhogend

Water zichtbaar