



Opknappunten

- dennenbos is verwilderd
- wordt gebruikt als hondentoilet
- afval en zwerfvuil komt hier terecht
- conditie bomen in verharding nabij entree wijk: redelijk, enkele veroorzaken wortelopdruk, niet verplantbaar




Sfeerimpressie

Huidige situatie



verschillende onder-
beplanting



Sfeerverhogend

Groen divers

Meer beleving

Ruimte voor voetganger en fietser

Open / licht

aantrekkelijk voor vlinder en bij